






	B45196-E4475-M309	
	Hersteller-Teilenummer:	B45196-E4475-M309
	Hersteller / Marke:	EPCOS
	Teil der Beschreibung:	B45196-E4475-M309 EPCOS
	RoHs Status:	
	Lagerzustand:	New original, 102750 pcs Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
Image may be representation. See specs for product details.		

Spezifikationen

Teilenummer	B45196-E4475-M309
Hersteller	EPCOS
Beschreibung	B45196-E4475-M309 EPCOS
Kategorie	Integrierte Schaltungen (ICs) > Specialized Hot ICs
Teilstatus	102750 pcs Stock
Serie	-
RoHs Status	Lead free / RoHS Compliant
Bedingung	New Original Stock
Garantie	100% Perfect Functions
Vorlaufzeit	2-3days after payment.
Zahlung	PayPal / Telegraphic Transfer / Western Union
Versand per	DHL / Fedex / UPS
Hafen	HongKong
Anfrage-E-Mail	Info@YIC-Electronics.com

Sie können auch interessiert

sein:

 <p>B45196-E6475-K409 S+M S+M TANTAL</p>	 <p>B45196-B1106-M109 COMPONEN B45196-B1106-M109 COMPONEN</p>	 <p>B45196-H4476-K409 EPCOS EPCOS 7343</p>	 <p>B4512 N/A N/A CAN-8</p>
 <p>B45194E2157M409(D-150UF-10V) EPCOS B45194E2157M409(D-150UF-10V) EPCOS</p>	 <p>B45196-E7335-M409 EPCOS EPCOS D50V</p>	 <p>B45196-E5474-M109 EPCOS B45196-E5474-M109 EPCOS</p>	 <p>B45194R1477K409 KEMET B45194R1477K409 KEMET</p>

heiße Teile

Mehr

- | | | | | |
|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
| ⚙️ 06031U1R8BAT2A | ➡️ APR3011-26AI-TRL | ➡️ APT50M38JLL | D B45192E3336M309 | ➡️ B45196-B1106-M109 |
| ⚡ B45196-E5474-M109 | ⚙️ B45196E1476K409 | D B45196H1107K409 | ➡️ B45196H2227M409 | ➡️ B45196H2477M509 |
| ⚙️ B45196H3107M409 | ⚡ B45196H3475K109 | ⚙️ B45196H5336K409 | ➡️ B45196H6685M309 | ➡️ B45196S3157M099V10 |
| D B45197A2476M406V10 | ⚙️ B45197A3476M409 | ⚡ B45197A5476K409V10 | ⚙️ B45197S3226M119 | ➡️ B45294R1157M409 |
| ➡️ B45294R1227M429 | ➡️ B45296R1227M409 | ⚙️ BC818-40-GS08 | ⚡ CKP25201R5M-T | ➡️ CY7C1313AV18-250BZC |
| ➡️ EMB61T2R | ➡️ FZT755TA | D GCM0335C1E2R1CD03D | ⚙️ GRM1885C1H751JA01D | ⚡ HMC400MS8ETR |
| ⚙️ HS50N06DA | D LT1640LIS8#TRPBF | ➡️ LT1880IS5 | ➡️ MK1437-01S | ➡️ MSA-0786-TR1G |
| ⚡ NCP5661DT12RKG | ⚙️ NLU1GT125BMX1TCG | ➡️ OPA726AIDGKT | ➡️ RT7736GGE | ➡️ STM8S003F3U6TR |
| ⚙️ SY89296UTG | ⚡ TCTAL1A476M8R-E1 | ⚙️ UPM-5/2000-D48 | D V300B28T250BN2 | ➡️ VI-26X-MU |
| ➡️ W54-XB1A4A10-15 | ⚙️ WRA1215D-2W | ⚡ WSL20108L000FEA | ⚙️ X9317WS8IZ-2.7T1 | ➡️ ZSM560GTA |

Contact us: Info@YIC-Electronics.com

ADD: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St., Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2018 YIC-Electronics.com - YIC internationale Co., begrenzt